# ConverIoT-ASC Web アプリケーション

## 取扱説明書

2020/12/10 Ver.1.0.3

\_本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください。\_



## 目次

1.	概要	5	5
2.	使用	]上のご注意	5
3.	商標	<u> </u>	5
4.	シス	ペテム構成	5
5.	使用	]条件	6
Ę	5.1.	ブラウザ	6
5	5.2.	ユーザー	6
6.	始め	ってお使いになる方へ	7
6	3.1.	準備(ネットワーク接続)	7
6	3.2.	準備(Web アプリケーション)	7
7.	サイ	/ ンインおよびサインアウト	8
7	7.1.	サインイン	8
7	7.2.	サインアウト	10
8.	メニ	<u></u>	11
9.	セン	/サ	12
ç	9.1.	グラフ表示	12
ç	9.2.	グラフ表示(複合)	14
ç	9.3.	表示期間の変更 1	15
ç	9.4.	表示期間の変更 2	16
ç	9.5.	データのダウンロード	17
ç	9.6.	カウンタ クリア	18
ç	9.7.	ON 制御	18
ç	9.8.	OFF 制御	18
10.		SV	
	0.1.	センサデータのダウンロード	
11.		<u></u>	
	1.1.	デバイス履歴の表示・ダウンロード	
	1.2.	イベント履歴の表示・ダウンロード	
1	1.3.	メール履歴の表示・ダウンロード	22

11.4	4.	監査履歴の表示・ダウンロード	23
12.	設定	ミ(ユーザー)	24
12.	1.	ユーザーを作成	24
12.5	2.	ユーザー情報を編集	26
12.	3.	パスワードの変更	29
12.4	4.	ユーザー情報を削除	31
13.	設定	: (メールグループ)	33
13.	1.	メールグループの作成	33
13.5	2.	メールグループの編集	35
13.3	3.	メールグループの削除	37
13.4	4.	メールグループにメールアドレスを追加	38
13.	5.	メールグループからメールアドレスを削除	40
14.	設定	: (デバイス)モデル共通	41
14.	1.	デバイスグループを作成	41
14.5	2.	センサの追加	43
14.3	3.	センサを設定する	45
14.	4.	接点を設定する	47
14.	5.	デバイスを制御する	49
15.	設定	E(デバイス)MEAS ENV モデルのみ	51
15.	1.	BD アドレスの設定	51
16.	デハ	「イスからのデータの開始/停止	53
16.	1.	デバイスからの送信を開始	53
16.5	2.	デバイスからの送信を停止	54
17.	設定	[ (お知らせ)	55
17.	1.	お知らせを設定する(閾値を設定する)	55
17.5	2.	お知らせを無効にする(閾値を設定する)	57
17.	3.	都市コードを変更(お天気情報の都市を変更)	59
18.	設定	[ (テナント)	61
18.	1.	テナントを切り替える	61
19.	その	)他	62
19	1	デバイスの交換	62

## Conver IoT-ASC Web アプリケーション 取扱説明書

20.	よく	(ある質問	64
20	).1.	グラフが表示されない(更新されない)	64
20	).2.	ユーザーが作成できない	64
20	).3.	パスワードを忘れた	65
21.	付錄	k	66
21	.1.	天気の都市コード	66
取扱	説明書	改定記録	67
お問	合せ窓	[ ]	67

#### 1. 概要

本書では、Web アプリケーション(以降、本アプリと称します)の取り扱いについて説明します。

## 2. 使用上のご注意

- ・本アプリをご利用する前には必ず「ConverIoT-ASC 取扱説明書」をよく読んでください。
- ・本アプリはインターネット経由での接続となり、通信に発生する料金はお客様のご負担になります。
- ・本アプリのバージョンによっては、操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。
- ・如何なる場合でも、本アプリを使用して発生した損害について一切責任を持ちません。

#### 3. 商標

「ConverIoT」は株式会社カウベルエンジニアリングの登録商標です。

「Azure Sphere」は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 その他の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

## 4. システム構成

ConverIoT-ASC でセンサ情報を収集し、Microsoft Azure にデータを送ります。Microsoft Azure に蓄積されたデータを本アプリでグラフ表示します。

#### 【主な機能】

- ・センサ情報のグラフ表示
- ・アラーム閾値設定およびメール通知
- ・CSV ダウンロード(センサ、履歴)
- ・設定(ユーザー、デバイス、メールグループ)
- ・各種の履歴(デバイス、イベント、メール、監査)
- ・テナント切替
- ・お知らせ表示
  - ・ConverIoT-ASC は無線 LAN が必要です。
  - ・ConverIoT-ASC を無線 LAN の近くに設置してください。
  - ・BLE 搭載のセンサを使用する場合は、できるだけ ConverIoT-ASC とセンサを近づけてご利用ください。



## 5. 使用条件

## 5.1. ブラウザ

本アプリは Web ブラウザでご利用できます。パソコンをインターネットに接続してご利用ください。 推奨されるブラウザは次のとおりです。

#### 対応ブラウザ:

- · Microsoft Edge 85 以降
- ・Google Chrome バージョン 85 以降
- · Mozilla Firefox 79 以降

## 5.2. ユーザー

本アプリを使用するにはユーザーアカウントが必要です。既にユーザーをお持ちの方は Web ブラウザに URL を入力し、ユーザー名およびパスワードを入力してください。まだアカウントを持っていない方は、管理者の方、または弊社までお問い合わせください。

## 6. 始めてお使いになる方へ

#### 6.1. 準備 (ネットワーク接続)

本アプリをお使いになる前に、ConverIoT-ASCをネットワークに接続する必要があります。

ConverIoT-ASC をネットワークに接続するには、スマートフォンアプリケーションの「ConverIoT-ASC 設定アプリケーション」で簡単に設定できます。「ConverIoT-ASC 設定アプリケーション 取扱説明書」を参考に、ネットワーク設定を行ってください。「ConverIoT-ASC 設定アプリケーション」は、Apple Store から無料でダウンロードできます。

#### 6.2. 準備 (WEB アプリケーション)

ConverIot-ASC をネットワークに接続したら、本アプリでデバイスの設定を行います。 本書の各章を参考に、次の作業を実施してください。

- (1) サインイン
- (2) デバイスグループを作成
- (3) センサの追加
- (4) BD アドレスの設定
- (5) デバイスからの送信を開始
- (6) グラフ表示

## 7. サインインおよびサインアウト

#### 7.1. サインイン


パソコンの Web ブラウザを起動し、本アプリにサインインします。

- (1) パソコンで Web ブラウザを起動する。
- (2) Web ブラウザのアドレスバーに、次の URL を入力する。

<ConverIoT-ASC Web アプリケーション>

https://web-asc.azurewebsites.net/

(3) 「ユーザー名」および「パスワード」を入力し、サインインボタンをクリックする。



#### [注意事項]

- ・ユーザー名およびパスワードはお客様内の管理者または弊社で設定が可能です。
- ・Webブラウザの保存機能を使ってパスワードを保存しないでください。保存すると他の方から不正利用されることに繋がります。
- ・ログイン画面をブックマーク保存しないでください。保存したブックマークを使用するとエラーメールが表示されます。ログイン画面の URL は必ず上記(2)のアドレスでアクセスしてください。

(4) 初回ログインの場合は、ご利用規約画面が表示される。

[ConverloT-ASC] 【PnPモデル】サービス利用規程

株式会社カウベルエンジニアリング(以下「当社」といいます。)が提供するWebサイト及びWebシステム【ConverloT-ASC】「PnPモデル」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、契約者(「2.1(2)」に定義するものをいいます。以下同じです。)及び利用希望者(「2.1(3)」に定義するものをいいます。以下同じです。)に同意していただく必要のある規定を記載しています。本サービスを利用する際には、この利用規程(以下「本規程」といいます。)が適用されます。なお、本規程については、利用希望者が利用登録した時点で同意されたものとみなしますので、利用する前に必ずお読み下さい。

#### [注意事項]

必ず利用規約をご確認ください。 「利用規約に同意する」をチェック した場合、同意したものとします。 (5) 利用規約を確認したら「利用規約に同意する」をチェックし、次へボタンをクリックする。



(6) ホームページが表示される。



## [画面説明]

・運営側からお使いの方への連絡事項を、ホームページに表示します。 新しいお知らせが表示された場合は、必ずお知らせの内容をご確認ください。

## 7.2. サインアウト

本アプリからサインアウトします。

(1) サインアウトボタンをクリックする。

								-
ASC	センサ	デバイス	CSV	履歴▼	設定▼	🗞 TEST	♣ 管理者 🕒	٠,
								- 4

(2) サインアウト画面が表示される。

サインアウト	
サインアウトしました。	




(3) Web ブラウザを閉じる。

## 8. × = ¬ -

サインインしたユーザー名の種別によって、表示されるメニューが変わります。

メニューの変化は管理ユーザーと一般ユーザーに分けられ、次のように表示されます。



ボタンまたはメニュー	ユーザー種別		クリック時の動作
	管理ユーザー	一般ユーザー	
ASC	表示	表示	ホームページに遷移します
センサ	表示	表示	センサー覧画面に遷移します
デバイス	表示	表示	デバイス一覧画面に遷移します
ダウンロード	表示	表示	ダウンロード選択画面に遷移します
履歴サブメニュー	表示	非表示	履歴サブメニューを表示します
設定サブメニュー	表示	非表示	設定サブメニューを表示します
テナント	表示	表示	テナント一覧画面に遷移します
ユーザー名	表示	表示	ユーザー詳細画面に遷移します
サインアウト	表示	表示	サインアウトします

## 9. センサ

#### 9.1. グラフ表示

ConverIoT-ASC で収集したセンサ情報をグラフ表示します。

(1) ホームページの [メニュー] – [センサ] をクリックする。



(2) グラフ表示したいセンサのグラフボタンをクリックする。



(3) グラフが表示される。





#### [説明]

初期表示時は、昨日~今日が表示されます。表示期間の変更は表示期間の変更1または表示期間の変更2をご確認ください。

表示期間にデータが存在しない場合は、メッセージ「表示するデータがありません。」が表示されます。

#### 画面説明





### 9.2. グラフ表示 (複合)

複数のセンサ情報を、1つのグラフに重ね合わせて表示します。


(1) ホームページの [メニュー] – [センサ] をクリックする。

ASC センサ デバイス CSV 履歴▼ 設定▼

(2) 「このセンサを複合グラフで表示する」をチェックし、複合グラフボタンをクリックする。



(3) 複合グラフが表示される。



#### [説明]

初期表示時は、昨日~今日が表示されます。表示期間の変更は表示期間の変更は表示期間の変更1または表示期間の変更2をご確認ください。

表示期間にデータが存在しない場合は、メッセージ「表示するデータがありません。」 が表示されます。

間隔(分)は、テレメトリデータの出力間 隔を指定します。

## 9.3. 表示期間の変更1

グラフの表示期間を日付指定で表示します。

(1) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。



(2) グラフ表示ボタンをクリックする。



(3) グラフが指定された期間で表示される。



#### [説明]

表示期間にデータが存在しない場合は、メッセージ「表示するデータがありません。」 が表示されます。

## 9.4. 表示期間の変更 2


グラフの表示期間を、マウス操作で指定します。

(1) マウスで表示期間を範囲指定する。



マウスを左クリックしたまま、 範囲する。

(2) 指定した期間がグラフ表示される。



(3) 表示期間を戻す場合は、ResetZoom ボタンをクリックする。



## 9.5. データのダウンロード

表示しているグラフのデータをダウンロードします。

(1) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。



(2) CSV ダウンロードボタンをクリックする。



(3) データがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 9.6. カウンタ クリア

積算しているカウンタ値をクリアします。

(1) カウンタクリアボタンをクリックする。

カウンタ クリア 電磁弁 オープン 電磁弁 クローズ

(2) 積算値がクリアされる。



#### 9.7. ON制御

接点を ON にします。

(1) ON 制御ボタン(電磁弁オープン)をクリックする。



#### 9.8. OFF 制御

接点を OFF にします。

(1) OFF 制御ボタン (電磁弁クローズ) をクリックする。




## 10. CSV

#### 10.1. センサデータのダウンロード

グラフのデータを CSV 形式でダウンロードします。

(1) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。センサを絞りたい場合、センサを選択する。



(2) ダウンロードボタンをクリックする。



(3) データがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 11. 履歴

#### 11.1. デバイス履歴の表示・ダウンロード

デバイス履歴の表示およびデータをダウンロードします。

(1) ホームページの [メニュー] - [履歴] - [デバイス] をクリックする。



(2) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。センサを絞りたい場合、センサを選択する。



(3) 検索ボタンをクリックする。



(4) CSV ダウンロードボタンをクリックする。



(5) CSV ファイルがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 11.2. イベント履歴の表示・ダウンロード

イベント履歴の表示およびデータをダウンロードします。

(1) ホームページの [メニュー] – [履歴] – [イベント] をクリックする。




(2) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。センサを絞りたい場合、センサを選択する。



(3) 検索ボタンをクリックする。



(4) CSV ダウンロードボタンをクリックする。



(5) CSV ファイルがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 11.3. メール履歴の表示・ダウンロード

メール履歴の表示およびデータをダウンロードします。

(1) ホームページの [X=1] [履歴] [X=1] をクリックする。



(2) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。ユーザーを絞り込みたい場合は、ユーザーを選択する。



(3) 検索ボタンをクリックする。



(4) CSV ダウンロードボタンをクリックする。



(5) CSV ファイルがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 11.4. 監査履歴の表示・ダウンロード

監査履歴の表示およびデータをダウンロードします。

(1) ホームページの [メニュー] - [履歴] - [監査] をクリックする。



(2) 開始日および終了日を入力、またはカレンダーで設定する。



(3) 検索ボタンをクリックする。



(4) CSV ダウンロードボタンをクリックする。



(5) CSV ファイルがダウンロードされる。



#### [注意事項]

## 12. 設定(ユーザー)

#### 12.1. ユーザーを作成

ユーザーを新規に作成します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [ユーザー] をクリックする。



(2) ユーザー一覧画面が表示される。



(3) ユーザーを作成するボタンをクリックする。



#### (4) ユーザー作成画面が表示される。

ユーザー作成
<b>ユーザー作成</b> ユーザー名
表示名
説明
メールアドレス
パスワード
パスワード再入力
16 1891
ユーザー種別 ○管理ユーザー ○一般ユーザー
登録する キャンセル

[画面説明]

ユーザー名 数字 (0-9)、英字 (a-zA-Z)

特殊文字(.-\_)

パスワード 4~200 文字

パスワード再入力 パスワードと同じであること

(5) 入力項目にデータを入力し、登録するボタンをクリックする。



#### [注意事項]

- ・ユーザー名はシステム全体で管理しており、システム全体で重複することはできません。 画面に表示されていないユーザー名でもご利用になれない場合があります。
- ・過去に利用していたユーザー名を削除した場合でも、同じユーザー名で作成することはできません。
- ・ユーザー作成数には限りがあります。ユーザー一覧に残りの作成可能数が表示されますので、ご確認の上、 ユーザーを作成してください。

## 12.2. ユーザー情報を編集

登録済みのユーザー情報を編集します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [ユーザー] をクリックする。



(2) ユーザー一覧画面が表示される。



(3) 詳細ボタンをクリックする。



#### (4) ユーザー詳細画面が表示される。



## (5) ユーザーを編集するボタンをクリックする。



(6) ユーザー編集画面が表示される。



(7) 入力項目にデータを入力し、確定するボタンをクリックする。



## 12.3. パスワードの変更

現在サインインしているユーザーのパスワードを変更します。

(1) ユーザーボタンをクリックする。

ASC センサ デバイス CSV 履歴▼ 設定▼ **&** TEST **.** 管理者 **.** 

(2) ユーザー詳細画面が表示される。



(3) パスワードを変更するボタンをクリックする。



## (4) パスワード変更画面が表示される。

パスワード変更		
パスワード		
パスワード再入力	[画面説明] パスワード パスワード再入力 同じであること	
変更する キャンセル		

(5) パスワードを入力し、変更するボタンをクリックする。

パスワード変更	
パスワード	
パスワード再入力	
変更する。キャンセル	

## 12.4. ユーザー情報を削除

指定したユーザーを削除します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [ユーザー] をクリックする。



(2) ユーザー一覧画面が表示される。



(3) 削除ボタンをクリックする。



(4) ユーザー削除画面が表示される。

ユーザー削除	
ユーザー	
名前	user
表示名	user
メールアドレス	takahashi@cowbell.co.jp
ユーザー種別	一般ユーザー
テナント	
番号	名前
65535	開発
削除する	キャンセル

## (5) 削除するボタンをクリックする。



## [注意事項]

一度削除されたユーザーは画面に表示されなくなりますが、システムとしては管理対象となります。 そのため削除するとサインインできなくなりますが、同じ名前でもう一度作成することはできません。

## 13. 設定(メールグループ)

#### 13.1. メールグループの作成

メールグループを新規に作成します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [メール] をクリックする。



(2) メールグループ一覧画面が表示される。



(3) メールグループを作成するボタンをクリックする。



(4) メールグループ作成画面が表示される。

メールグループ作成
名前
說明
登録する キャンセル

[画面説明] 名前 200 文字以下 説明 200 文字以下 (5) 入力項目にデータを入力し、登録するボタンをクリックする。



## 13.2. メールグループの編集

登録済みのメールグループを編集します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [メール] をクリックする。



(2) メールグループ一覧画面が表示される。



(3) 詳細ボタンをクリックする。



(4) メールグループ詳細画面が表示される。



(5) メールグループを編集するボタンをクリックする。



(6) メールグループ編集画面が表示される。



[画面説明] 名前 200 文字以下 説明 200 文字以下

(7) 入力項目にデータを入力し、確定するボタンをクリックする。



## 13.3. メールグループの削除

登録済みのメールグループを削除します。

(1) メールグループ一覧画面を表示する。



(2) 削除ボタンをクリックする。



(3) メールグループ削除画面が表示される。



(4) 削除するボタンをクリックする。



## 13.4. メールグループにメールアドレスを追加

登録済みのメールグループに、新規のメールアドレスを追加します。

(1) メールグループ詳細画面を表示する。



(2) ユーザーメールを追加するボタンをクリックする。



(3) メールユーザー追加画面が表示される。



(4) 追加したいメンバーのチェックボックスをチェックし、確定するボタンをクリックする。



(5) 確認するボタンをクリックする。



## 13.5. メールグループからメールアドレスを削除

メールグループに登録されているメールアドレスを削除します。

(1) メールグループ詳細画面を表示する。



(2) 削除ボタンをクリックする。



(3) リストからユーザーが削除される。

# 14. 設定(デバイス)モデル共通

# 14.1. センサグループを作成

センサグループを新規に作成します。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [ユニット] をクリックする。



(2) センサグループ一覧画面が表示される。



(3) センサグループを作成するボタンをクリックする。



(4) センサグループ作成が表示される。

センサグループ作成
名前
説明
登録する キャンセル

(5) 入力項目を入力し、登録するボタンをクリックする。



(6) センサグループ一覧に作成が表示される。



## 14.2. センサの追加

作成済みのセンサグループに、センサを追加します。

(1) センサグループ一覧画面を表示する。



(2) 詳細ボタンをクリックする。



(3) センサグループ詳細画面が表示される。



(4) センサを追加するボタンをクリックする。



(5) センサ追加画面が表示される。



(6) 追加をチェックし、確定ボタンをクリックする。



(7) センサグループ一覧画面のセンサ数が更新される。



## 14.3. センサを設定する

グラフ表示の際に必要となる単位や、デバイスからのデータ送信周期などを設定します。

(1) デバイス詳細画面を表示する。





(2) センサを編集するボタンをクリックする。



#### (3) センサ編集画面が表示される。



(4) 入力項目を入力し、確定するボタンをクリックする。



# [注意事項] センサモードを無効にしたままだと Azure ヘセンサデータを送信しません。必ず「返信なし」または「変換あり」に変更してください。 センサモード ○無効 ②変換なし ○変換あり センサモード ○無効 ○変換なし ○変換あり

## 14.4. 接点出力を設定する

デバイス制御の ON/OFF の名称を変更することができます。

(1) デバイス詳細画面を表示する。







(2) 編集ボタン(び)をクリックする。


接点出力				
	番号	名前	ON / OFF	説明
<b>Z</b>	0	出力1	ON / OFF	照度下限注意で点灯
<b>B</b>	1	出力2	ON / OFF	照度下限警告で点灯

#### (3) 接点出力編集画面が表示される。



## (4) 入力項目を入力し、確定するボタンをクリックする。





## 14.5. デバイスを制御する

デバイスの ON/OFF を制御します。

(1) ホームページの [メニュー] – [デバイス] をクリックする。



(2) デバイス一覧画面が表示される。



(3) 詳細ボタンをクリックする。



#### (4) デバイス制御画面が表示される。



#### (5) 接点出力を OFF にするボタンをクリックする。



# [注意事項] お客様の契約により変化します。 カウンタグラフをご利用になっていない場合は、 OFF から ON にすることは出来ません。 カウンタグラフをご利用になっている場合は、 次のような画面になり、ON/OFF 制御ができます。



#### (6) 接点出力が OFF で表示される。



# 15. 設定(デバイス) MEAS ENV モデルのみ

# 15.1. BD アドレスの設定

Bluetooth でアドレスしている温湿度センサを本アプリに設定します。お使いの温湿度センサのケースに記載されている BD アドレスを、本アプリに入力してください。

(1) ホームページの [メニュー] – [デバイス] をクリックする。



(2) デバイス一覧画面が表示される。



(3) 詳細ボタンをクリックする。



#### (4) デバイス詳細画面が表示される。





#### (5) 編集ボタンをクリックする。

#### BLE センサユニット

	番号	BD アドレス
ß,	0	OFFFFFFFFF
ß,	1	FFFFFFFFFF
18,	2	FFFFFFFFF

#### (6) BLE センサユニット編集画面が表示される。

BLE センサユニット編集 #0 (TEST-18 #65535)		
BDアドレス		
OFFFFFFFF		
確定する キャンセル		

#### [注意事項]

初期出荷はオール F になっています。必ず BD アドレスを登録してください。登録しない場合、センサ情報を収集できなくなり、グラフ表示されなくなります。

BD アドレスには、温湿度センサの本体ケースに記載されてる番号(BD アドレス)を入力してください。

# (7) 入力項目を入力し、確定するボタンをクリックする。



# 16. デバイスからのデータの開始/停止


## 16.1. デバイスからの送信を開始

デバイスからのセンサデータ送信を開始します。

#### (1) デバイス詳細画面を表示する



(2) 測定を開始するボタンをクリックする。



## 16.2. デバイスからの送信を停止

デバイスからのセンサデータ送信を停止します。

## (1) デバイス詳細画面を表示する



(2) 測定を停止するボタンをクリックする。



# 17. 設定 (お知らせ)

# 17.1. お知らせを設定する(閾値を設定する)

設定した閾値を「超過した」または「下回った」場合に、通知することができます。通知はグラフ上のアイコン表示またはメール通知が設定できます。

(1) デバイス詳細画面を表示する。





(2) 編集ボタンをクリックする。



#### (3) 通知編集画面が表示される。



#### 

(4) 入力項目を入力し、確定するボタンをクリックする。



(5) 条件(設定した閾値トリガ)を満たすと、お知らせが動作する。



#### [表示例]

設定したタイミング(閾値超過、閾値未満)を お知らせします。

## 17.2. お知らせを無効にする (閾値を設定する)

設定済みの通知設定を無効化します。

(1) デバイス詳細画面を表示する。





(2) 編集ボタンをクリックする。



#### (3) 通知編集画面が表示される。



#### [画面説明]

有効トリガを有効にする閾値お知らせする閾値を設定

未満 チェック(閾値を下回った場合) 超過 チェック(閾値を超過した場合) 接点出力 デバイス側の接点出力を設定 判定回数 トリガ成立までの連続稼働回数

(1~127 まで)

メール お知らせするメールグループ

(4) チェックボックスを外し、確定するボタンをクリックする。



## 17.3. 都市コードを変更 (お天気情報の都市を変更)

都市コードを変更すると、グラフ表示されるお天気の地点を変更できます。

設定できる都市コードは付録を参照してください。

(1) デバイス詳細画面を表示する。



(2) デバイスを編集するボタンをクリックする。



(3) デバイス編集画面が表示される。

デバイス編集 #65535	
デバイス名	
TEST-18	
説明	
てすと	
天気の都市コード	
588831	
確定する キャンセル	

[画面説明] デバイス名 200

デバイス名200 文字以下説明200 文字以下

天気の都市コード 付録を参照してください

(4) 天気の都市コードを変更し、確定するボタンをクリックする。



# 18. 設定(テナント)

#### 18.1. テナントを切り替える

テナントを切り替えます。この機能は複数のテナントに登録されているユーザーのみが切替可能です。

(1) ホームページの [メニュー] – [設定] – [テナント] をクリックする。



(2) テナント一覧画面が表示される。



(3) 選択ボタンをクリックする。



(4) テナントが切り替わる。

# 19. その他

## 19.1. デバイスの交換

故障などの理由で ConverIoT-ASC を交換する際にご利用ください。代替品のシリアル番号へ設定を変更することで、継続してグラフ表示が可能になります。それ以外の目的でシリアル番号を変更しないでください。

(1) デバイス詳細画面を表示する。



(2) ASC を交換するボタンをクリックする。



(3) ASC を交換するボタンをクリックする。

ASC 交換 TEST-18 #65535	
ASC シリアル番号	
AIOCb999999A-PP100	~
確定する キャンセル	

(4) 新しい ConverIoT-ASC のシリアル番号を選択し、確定するボタンをクリックする。



(5) 新しい ConverIoT-ASC をネットワークに接続する。

# 20. よくある質問

# 20.1. グラフが表示されない(更新されない)

グラフが表示されない場合、次の原因の可能性があります。

No	原因	説明
1	ConverIoT-ASC がネットワーク	ConverIoT-ASCの取扱説明書をご確認ください。
	に接続していない	お客様のネットワーク環境をご確認ください。
2	ConverIoT-ASC がセンサデータ	センサと ConverIoT-ASC が離れすぎているため、
	を収集できない	Bluetooth が受信できていない可能性があります。
		センサを ConverIoT-ASC へ近づけてください。
		センサの電池が切れている可能性があります。
		センサの電池を交換してください。
3	BD アドレスを登録していない	BD アドレスを登録しないと、センサ情報を収集できないた
		めグラフ表示されません。必ずお手元にあるセンサの BD ア
		ドレスを登録してください。

# 20.2. ユーザーが作成できない

ユーザーが作成できない場合、次の原因の可能性があります。

No	原因	説明
1	システム全体で、すでにご利用に	画面に作成予定のユーザー名が表示されていない場合であっ
	なっている場合	ても、システム全体で使っている可能性があります。
		外の名称でユーザー作成してください。
2	過去に削除しているユーザー名と	過去に削除されたユーザー名と同じ名称で作成しようとした
	同じユーザー名の場合	場合、重複扱いになります。
		外の名称でユーザー作成してください。
3	すでに限界までユーザーを作成し	1 つのテナントで作成できるユーザー数には限りがありま
	ている。	す。残りのユーザー作成数をご確認ください。

## 20.3. パスワードを忘れた

パスワードをお忘れになった場合、弊社にてパスワードをリセットさせていただきます。

こちらの連絡先までお問い合わせください。



本社 〒385-0021 長野県佐久市長土呂 1739-1 TEL:0267-68-8488 FAX:0267-67-1513

iot-m2m@cowbell.co.jp \_\_\_ www.cowbell.co.jp

# 21. 付録

## 21.1. 天気の都市コード

天気の都市コードを設定すると、設定した地点の天気をグラフ表示できます。

都市コードは Open Weather より提供され、次のようなコードになります。

<主な都市コード>

No	都市名		id	country
1	東京	Tokyo	1850147	JP
2	名古屋	Nagoya	1856057	JP
3	大阪	Osaka	1853909	JP
4	福岡	Fukuoka	1863967	JP
5	札幌	Sapporo	2128295	JP
6	那覇	Naha	1856035	JP
7	伊勢	Ise	1861450	JP
8	松阪	Matsuzaka-shi	1857496	JP
9	盛岡	Morioka	2111834	JP
10	川崎	Kawasaki	1859642	JP

他の都市コードにつきましては、Open Weather Map を参照してください。

出展: OpenWeather

<都市コード>

https://openweathermap.org/weathermap?basemap=map&cities=true&layer=temperature&lat=35.4741&lon = 139.8766&zoom=10

# 取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
1.0.0	2020.09.10	-	初版発行
	2020.09.18	17~22	・CSV ファイルを表示する際の注意事項追加
1.0.1		27,28,29,36,	・ボタン名称の不整合を訂正
		37,40,42	
1.0.2	2020.11.30	13,18	・ON 制御/OFF 制御の追加
	2020.12.10	7,13,14,18, 41,47~51	・Android 版のリリースに関する修正
			・複合グラフの間隔(分)の説明を追加
100			・接点出力を追加
1.0.3			・デバイス制御を追加
			・ON 制御/OFF 制御の説明を修正
			・その他、誤字修正

# お問合せ窓口

本資料の内容は、製品の改良などのため、予告なく変更される場合がございます。

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。

ご不明点は弊社窓口までお問合せください。



本社 〒385-0021 長野県佐久市長土呂 1739-1 TEL:0267-68-8488 FAX:0267-67-1513

iot-m2m@cowbell.co.jp www.cowbell.co.jp

#### 商標等の表記について

・ 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。